

Großschieber in Sonderausführung

Schieber nach Kundenwunsch / Konstruktionsvorgabe.
Ausführungsvarianten und Materialien 1.2343, 1.2767,
1.2311 frei konfigurierbar.
Härten / Nitrieren auf Anfrage.

V = Verschraubung für Schieberaufsatz
K = Kühlbohrungen mit Kühlschluss Z7713
D = Druckplatte 1.2842
S = Schieberaufsatz 1.2343, 1.2767, 1.2311

Large slides in special design

Slider according to customer requirements / design
specifications. Variants and materials 1.2343, 1.2767,
1.2311 freely configurable.
Hardening / nitriding on request.


V = Screwing for slide attachment
K = Cooling holes with cooling connection Z7713
D = Pressure plate 1.2842
S = Slider attachment 1.2343, 1.2767, 1.2311

Coulisseaux de grande dimension au design spécial


Tiroir selon les exigences du client / spécifications de
conception. Variantes et matériaux 1.2343, 1.2767,
1.2311 librement configurable.
Durcissement / nituration sur demande.

V = Raccord à vis pour fixation de tiroir
K = Trous de refroidissement avec raccord de
refroidissement Z7713
D = Plaque de pression 1.2842
S = Fixation de tiroir 1.2343, 1.2767, 1.2311



5



V	<input checked="" type="checkbox"/>	Type 15
K	<input type="checkbox"/>	
D	<input type="checkbox"/>	
S	<input type="checkbox"/>	



V	<input checked="" type="checkbox"/>	Type 20
K	<input checked="" type="checkbox"/>	
D	<input type="checkbox"/>	
S	<input type="checkbox"/>	





V	<input type="checkbox"/>	Type 25
K	<input checked="" type="checkbox"/>	
D	<input checked="" type="checkbox"/>	
S	<input type="checkbox"/>	

Großschieber in Sonderausführung

Large slides in special design

Coulisseaux de grande dimension au design spécial





V	<input checked="" type="checkbox"/>	Type 30
K	<input checked="" type="checkbox"/>	
D	<input checked="" type="checkbox"/>	
S	<input type="checkbox"/>	



V	<input checked="" type="checkbox"/>	Type 35
K	<input checked="" type="checkbox"/>	
D	<input checked="" type="checkbox"/>	
S	<input checked="" type="checkbox"/>	

5



Alle Schieber haben auf der Unterseite Stich-Maß Bohrungen für Null-Punkt Spannsysteme.

All sliders have stitch gauges for boreholes on the underside for zero-point clamping systems.

Tous les tiroirs ont sur leur face inférieure perçages d'entraxe pour les systèmes de serrage à zero point.

Bestellschlüssel / Order code / Code de commande: Z421XX-B2-t1-L1-B1-t4-L2-L3-t2-t3-B3-B4-B5-Material
XX = Type